Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 27110

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00027110
Originador: 16627 MARCOS RODRÍGUEZ

OT fecha creacion: 18/12/2015
OT fecha/hora impresion: 18/12/2015 18:02:05

Detalles del Equipo

Equipo:	EX061 R9100 Liebherr	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	36040	Frente de Trabajo:	PRISTRIPPING
Horometro:	4,770.30	Fecha/Hr. Requerida:	18/12/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: R9100-MAINTENANCE 250 HRS
Sistema:

Grupo Tecnico: Robert Clement

Teller: BOTIJA
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: 25444 - CAMBIO MANGUERA DE GRASA - 2 - Backlog - 08/12/2015

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: PM. 1. E. INSPECCION

Trabajo Realizado: CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y RELLENO MOBIL.
CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL.

Observaciones: FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PENDIENTE.

HOROMETRO: 4814.4

INICIO (fecha/hora)	12:00 AM 20-12-15	FINAL (fecha/hora)	1:00 PM 20-12-15

FIRMA: Robert Clement

NOMBRE: Ejecutor de mantenimiento D

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Danton M. Duwell

SUPERVISOR